


Si.o R1.4 Fehlermeldung



Bei der Fehlermeldung Motor, Bremse und Gasgriff in Kombination gibt es aktuell zwei reproduzierbare Fehlerquellen!

1. Gasgriff: Anschlussleitungen vertauscht
2. Seitenständer: Microschalter defekt (Kurzschluss)

zu 1: Gasgriff

**Richtig !****Falsch !**

Kabelfarben sind zu beachten!!!

zu 2: Microschalter Seitenständer



Messwerte:	OFF	ON
schwarz-gelb	3,7V	0,01V
schwarz-rot	5,0V	5,0V
gelb-rot	0,09V	5,0V

Dieser Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst!!